



# Välkommen att säkert besöka skogsarbetsplats!

Vi utför många slags skogsvårdsarbeten i din skog, och du är välkommen att följa med hur det sker. I denna anvisning hittar du viktig information gällande ditt besök. Läs noggrant igenom den innan du kommer på besök. Så säkerställer du din egen och vår personals säkerhet.

## SÅ HÄR BESÖKER DU EN SKOGSARBETSPLATS PÅ ETT SÄKERT SÄTT



### 1. Anmäl ditt besök

Anmäl ditt besök till maskinföraren eller skogsarbetaren genom att ringa det nummer som anges på skylten vid skogsarbetsplatsen. På en maskinarbetsplats placeras varningsskylten i närheten av vägen som leder till arbetsplatsen och vid manuella arbeten på bildörren.



### 2. Ta på dig varselväst, kom ihåg säkerhetsavståndet!

Ta på dig varselväst eller använd varselkläder. Sedan kan du gå och följa arbetet på skogsarbetsplatsen. Följ alltid säkerhetsavstånden för skogsarbetsplatsen och -åtgärderna. De finns uppräknade på nästa sida.



### 3. Invänta ett avbrott i arbetet

Du kan närma dig en skogsarbetare eller maskin först efter att du har upptäckts från säkerhetsavståndet och arbetet har avbrutits.



På en skogsarbetsplats är säkerheten mycket viktig!  
Observera att du alltid besöker arbetsplatsen på egen risk.

Mer information om säkerheten på en skogsarbetsplats hittar du på adressen [www.upmskog.fi/sakerhet](http://www.upmskog.fi/sakerhet)



## SÄKERHETSAVSTÅND OCH -ANVISNINGAR FÖR OLIKA SKOGSARBETSPLATSER

- **UPM FÖRHANDSRÖJNING**  
Användare av röjningssåg 20 m

- **UPM VIRKESHANDEL**  
**Virkesdrivning**  
Avverkningsmaskin 90 m  
Skogstraktor 20 m  
Virkesbil 20 m

### Drivning av energived

Skogstraktor 20 m  
Grävmaskin som lyfter stubbar 20 m  
Flishuggare 90 m  
Flisbil 20 m

Använd varselkläder!  
Använd hjälm, om det finns risk för slag mot huvudet!  
Användning av skyddsglasögon rekommenderas.

Klättra inte upp på travar eller högar!

- **UPM MARKBEREDNING**  
Markberedningsmaskin 20 m

- **UPM PLANTERING**  
Planteringsmaskin 20 m

- **UPM PLANTOR**  
Iaktta noggrannhet vid hanteringen av plant- eller frömaterial. Plantorna har behandlats med bekämpningsmedel mot snytbaggar – använd alltid nitrilgummihandskar vid hantering och plantering av plantor och tvätta händerna efteråt. Följ även övriga anvisningar som medföljer plantpartiet. Du lägger väl märke till, att planteringsredskap aldrig får sköljas i naturliga vattendrag.

**Tips:** Ta med en vattendunk till planteringsområdet för handtvätt.

- **UPM PLANTSKOGSSKÖTSEL**  
Användare av röjningssåg 20 m  
Maskinell röjning 20 m  
Maskinellt röjsågsarbete 20 m

- **UPM SKOGSGÖDSLING**  
Gödslingen sker antingen med traktor eller helikopter. Bestäm i förväg eventuella besök på arbetsplatsen med din skogsfackman, när det handlar om en arbetsplats där flygspridning sker.

Gödselmaskin för markspridning 90 m  
Lastningsenhet för arbetsplats med flyggödsling 90 m  
Helikopter 90 m

Det är förbjudet att vistas i det område som ska gödslas samt i helikopterns start- och landningssektorer.

- **UPM SKOGSVÄG**  
Om det ska utföras sprängningsarbeten på skogsarbetsplatsen är det förbjudet att beträda platsen innan utföraren av sprängningen ger tillstånd till det.

Grävmaskin 20 m  
Lastbil 20 m  
Slyröjningsmaskin vid väggkanten 90 m

- **UPM ISTÅNDSÄTTNINGSDIKNING**  
Grävmaskin 20 m

**Tack för att du följer  
säkerhetsinstruktionerna när  
du besöker en skogsarbetsplats**